



## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย Mae Yuam Noi Subdistrict Administrative Organization

### ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายฝายกั้นน้ำ หมู่ 3 บ้านหว่าโน

ในวันอังคารที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย นายชุมพล เวชกิจ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายฝายกั้นน้ำ พื้นที่การเกษตรของ นายไกรวรรณ หาดสีทอง ณ หมู่ 3 บ้านหว่าโน ปราบกฏว่าได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย

